Algunos de los trabajadores de las reformas de la catedral han reconocido a las autoridades fumar en los andamios durante los descansos, incumpliendo así las normas de seguridad.



Vista del interior de la catedral de Notre Dame después del incendio. / ElDiario.es / *+Ampliar*

(Redacción, 24/04/2019) La policía francesa encontró **siete colillas de cigarrillos** en los andamios de restauración donde surgió el fuego que devastó parte de la cubierta de la catedral de Notre-Dame de París el pasado día 15, revela este miércoles el semanario "Le Canard Enchaîné".

Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la aguja del templo reconocieron a los investigadores que, en incumplimiento de las consignas de seguridad, fumaban en los andamios, agrega la publicación.

Pese a ello, los investigadores apuestan más por la hipótesis de que el incendio se debió a , según "Le Canard".

Pese a ello, los investigadores apuestan más por **la hipótesis de que el incendio se debió a un cortocircuito** , según "Le Canard".

En ese sentido, revelan **diversas irregularidades** con la instalación eléctrica, en concreto, en el tendido para alimentar un juego de campanas que se encontraba en la aguja y otro bajo la misma, y que recorría el envigado de madera de la catedral.

Ese dispositivo fue autorizado de forma provisional en 2012, a petición de los clérigos de Notre-Dame durante las obras de renovación de los campanarios principales, con el objetivo de **electrificar esas campanas** para que pudieran sustituirlas.

OBRAS DE RENOVACIÓN INACABADAS

Sin embargo, siempre según "Le Canard", **nunca fue sustituido**, seguía utilizándose y sobre él se instaló el andamiaje para la restauración de la aguja. Los investigadores han determinado que las campanas de la aguja sonaron el día del incendio a las 18.04 horas (16.04 GMT) para llamar a la misa prevista a esa hora.

Doce minutos más tarde se encendió la primera alerta de detección de humo en el puesto de seguridad de la catedral y cinco después sonó la primera alarma de incendio.

Los dos oficiales de seguridad alertaron a los bomberos de que las bocas de agua no eran suficientemente potentes para

En ese momento se inició la evacuación de los fieles, pero como los dos oficiales de seguridad enviados a verificar las llamas no las encontraron, se pensó que era una falsa alerta y se les pidió que se quedaran.

Según "Le Canard", los oficiales fueron mandados a un lugar erróneo a buscar el fuego, una información que niega la empresa de seguridad privada que gestiona el monumento.

UNA INSTALACIÓN ANTI-INCENDIOS INSUFICIENTE

Sobre las 18.30 (16.30 GMT) volvieron a sonar las alarmas y, en ese momento, los fieles fueron evacuados y, entre diez y veinte minutos más tarde, los agentes localizaron el fuego en la base de la aguja.

A las 18.51 (16.51 GMT) los dos oficiales de seguridad alertaron a los bomberos que llegaron en unos diez minutos, pero que **se encontraron con unas bocas de agua insuficientemente potentes para atajar un incendio que ya había cobrado dimensiones importantes** .

La instalación anti-incendios, señala el semanario, estaba diseñada para apagar un fuego en su inicio, pero con los retrasos registrados en su localización ya había crecido demasiado.

Solo con la llegada de refuerzos, equipados con mangueras más potentes, pudieron comenzar a luchar contra las llamas, aunque ya fue tarde para salvar la cubierta de Notre-Dame.

Fuente: ELESPANOL.COM / Agencias

Artículo relacionado:

. Notre Dame. ¡Atentos a los pirómanos del odio! (16/04/2019)